

1.00
1.17⁵
1.89
1.17⁵
3.50
31⁵
1.26
2.14
31⁵
≈ 5.20
≈ 1.19
1.01
1.26
99
1.01
1.26
1.00
1.66
1.13⁵
2.14
24
28⁵
1.13⁵
2.14
24
ROLL.
ROLL.
ROLL.
75
2.26
49
POS. 11
1.17⁵
1.80
62⁵
61⁵
ROLL.
AUSSEN
INNEN
POLSTER 50/50
POLSTER 105/50
I-TRÄGER 200
HEA-RÄHE BRÄT
POS. 8
POS. 12
≈ 4.96
24
24
24
2.26
1.34
4.95
ROLL.
6.49
6.01
8.14
30
3.50
101
201
3.63
30
3.11⁵
10.11⁵
24
DD. W.S.
STURZ POS. 7
AUSNEHMUNG FÜR PFLASTERUNG 6cm
SIEHE SCHNITT BLATT 6
GESCHOSS-HOCH
GESCHOSS-HOCH
1.10
1.15
1.00
ÜBERZUG POS. 9
Ø76.1 POS. 10
3.30
88⁵
1.38⁵
1.34
ROLL.
4.32⁵
70⁵
1.13⁵
2.14
36⁵
76
1.01
66
3.62⁵
1.00
76
201
1.74⁵
76
201
50
2.44
2.74
ROLL.
138⁵
288⁵
10
1.78
11⁵
3.26
30
ENTLÜFTUNG
D.D.
D.D.
D.D.
D.D.
36⁵
≈ 4.71
12⁵
30
30
≈ 5.20
3.86⁵
1.01
1.34
8.74
3.86⁵