







ERDGESCHOSS




KLOSTERGASSE

Nachbargebäude






OBERGESCHOSS









Bestand
Neu
Abbruch

Wohnhaus

1. DACHGESCHOSS



2. DACHGESCHOSS



Sticht Ausgelaunt